

4. При одновременном введении в полупроводник донорных и акцепторных примесей характер проводимости (*n*- или *p*-типа) будет зависеть от того, какие из примесей создают повышенную концентрацию носителей заряда.

Акцепторные энергетические уровни лежат ниже донорных. Поэтому происходит своеобразная «компенсация примесей»: электроны доноров опускаются на свободные уровни акцепторов, и происходит рекомбинация электронов и дырок. Электроны доноров «закрепляются» на акцепторных атомах, и общее число носителей заряда в полупроводнике уменьшается. Так, например, если в германий с *n*-типов проводимости, обусловленной донорными примесями, вводится 10% трехвалентной примеси (от числа доноров), то это эквивалентно убыли донорных примесей на 10% — электроны доноров «заполняют дырки», созданные акцепторами. При этом электропроводность германия уменьшится. Наоборот, если в германий *p*-типа будет введена акцепторная примесь, то его электропроводность увеличится. Это связано с появлением новых свободных уровней, расположенных у верхнего края валентной зоны. На эти уровни будут дополнительно переходить электроны из валентной зоны германия, и число дырок в ней возрастает.

5. В заключение обратим внимание на одно очень существенное отличие свойств носителей заряда в полупроводниках от свойств электронов в металлах. Выше было указано (см. § 13.1), что в металлах число носителей заряда и их энергия практически не зависят от температуры. В полупроводниках при любом характере их проводимости число носителей заряда значительно меньше, чем в металлах и, что особенно важно, концентрация носителей заряда и их энергия весьма сильно зависят от температуры: они возрастают при ее повышении.

§ 13.6. Выпрямляющее действие контакта металла с полупроводником

1. Изучение контактных явлений на границе полупроводника и металла привело к открытию **выпрямляющего действия** этого контакта на переменный электрический ток. Для пояснения выпрямляющего действия такого контакта воспользуемся зонной теорией твердых тел.

Рассмотрим вначале более простой случай контакта металлов 1 и 2 с различными работами выхода A_1 и A_2 , т.е. с различной высотой верхнего заполненного электронами энергетического уровня Ферми (рис. 13.17).

Пусть в противоположность тому, что мы предполагали в § 10.2, $A_1 < A_2$. В первом металле электронами заполнены более высокие энергетические уровни, чем во втором. Поэтому электроны будут переходить через поверхность контакта преимущественно в направлении от металла 1 к металлу 2, вследствие чего первый металл заряжается положительно, а второй — отрицательно. Одновременно происходит относительное смещение энергетических уровней электронов в контак-

тирующих металлах. В металле, заряжающемся от триательно, все уровни смещаются вверх, а в металле, заряжающемся положительно, — вниз. В состоянии равновесия уровни Ферми в обоих металлах совпадают (рис. 13.18).

Это можно доказать, исходя из законов термодинамики (в состоянии устойчивого равновесия свободная энергия системы должна быть ми-




Рис. 13.17




Рис. 13.18

нимальной). Выравнивание уровней Ферми в контактирующих металлах в известной мере аналогично выравниванию уровней однородной жидкости в двух сообщающихся сосудах.

2. Из рис. 13.18 видно, что внешняя контактная разность потенциалов $\Delta\varphi = \Delta\varphi_{12}$ (см. § 10.1) зависит только от разности работ выхода A_1 и A_2 и выражается формулой (10.3). Если энергия Ферми W_{F1} и W_{F2} двух контактирующих металлов неодинакова, то между металлами имеется внутренняя контактная разность потенциалов, которая в отличие от (10.4), равна

$$\Delta\varphi_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = (W_{F1} - W_{F2})/e.$$

Изменение потенциала от φ_1 до φ_2 происходит в пределах двойного электрического слоя толщиной l , возникающего у поверхности контакта металлов (рис. 13.19).




Рис. 13.19

3. Двойной электрический слой (рис. 13.19) подобен плоскому конденсатору, в котором заряды распределены не на поверхности обкладок, а по всему его объему. Принимая в первом приближении, что концентрация n_0 электрических зарядов в двойном слое равна концентрации свободных электронов в металле (10^{22} см^{-3}) и что эти заряды целиком сосредоточены на плоскостях A и B , ограничивающих двойной слой, легко найти связь между толщиной l этого слоя и контактной разностью потенциалов $\Delta\varphi$:

$$\Delta\varphi = q/C,$$

где $q = en_0(l/2)S$ — заряд «пластин» конденсатора AB , S — площадь поверхности контакта, $C = \epsilon_0 S/l$ — емкость конденсатора AB . Таким образом,

$$\Delta\varphi = en_0 l^2 / 2\epsilon_0 \quad \text{и} \quad l = \sqrt{2\epsilon_0 \Delta\varphi / en_0}.$$

Полагая $\Delta\phi = 1$ В, найдем, что $l \approx 1,6 \cdot 10^{-10}$ м. Следовательно, толщина двойного слоя имеет такой же порядок величины, что и межузельные расстояния в решетке металла.

Следовательно, для создания реально существующих контактных разностей потенциалов в несколько вольт достаточно, чтобы ничтожная доля свободных электронов, имеющихся в 1 см³ металла, перешла из одного металла в другой. Практически это не изменяет удельного сопротивления контактного слоя металлов по сравнению с удельным сопротивлением всего остального их объема. Поэтому электрический ток проходит через контакт двух металлов, так же как и в самих металлах. Иными словами, контактный слой проводит электрический ток в обоих направлениях ($1 \rightarrow 2$ и $2 \rightarrow 1$) одинаково хорошо и не дает эффекта выпрямления, который всегда связан с односторонней проводимостью.

4. Рассмотрим теперь более важный случай контакта металла с полупроводником.

Для определенности выберем полупроводник n -типа. Сделаем важное для дальнейшего предположение, что работа выхода A_1 электрона из металла больше, чем его работа выхода A_n из n -полупроводника. Расположение зоны проводимости металла, целиком заполненной зоной полупроводника и его донорных уровней до контакта показано на рис. 13.20. При соприкосновении металла с полупроводником электроны с донорных уровней будут переходить в металл. Приконтактный слой n -полупроводника обеднится электронами и зарядится положительно, а металл получит отрицательный заряд. Между металлом и полупроводником образуется двойной электрический слой. Однако условия для создания этого слоя существенно иные, чем в случае контакта двух металлов. Это связано со значительно меньшей концентрацией электронов проводимости в n -проводнике по сравнению с металлом (10^{15} см⁻³ вместо 10^{22} см⁻³). В поверхностном слое полупроводника площадью в 1 см² и толщиной около 10^{-8} см находится 10^7 электронов. Если рассматривать двойной слой как плоский конденсатор, то можно показать, что при толщине двойного слоя, равной 10^{-8} см, на границе металла с полупроводником создавалась бы ничтожная разность потенциалов $\Delta\phi$ порядка 10^{-3} В. Между тем из опытов известно, что $\Delta\phi$ составляет несколько вольт. Это соответствует толщине контактного слоя $l \approx 10^{-4}$ см. Таким образом, вследствие сравнительно малой концентрации электронов проводимости в полупроводнике толщина контактного слоя в нем приблизительно в 10 000 раз больше, чем в металле.

5. В контактном слое полупроводника почти нет свободных электронов. Поэтому электрическое сопротивление этого слоя значительно больше, чем остального объема полупроводника. Такой слой называется **запирающим слоем**. Он является причиной выпрямляющего




Рис. 13.20

(«вентильного») действия контакта металла с полупроводником на переменный ток.

Рассмотрим подробнее влияние направления внешнего электрического поля на размеры и сопротивление контактного слоя. Если поле направлено от металла к полупроводнику¹, то электроны втягиваются из объема полупроводника в контактный слой, что приводит к уменьшению его толщины l и сопротивления. В этом направлении, называемом **пропускным**, ток может проходить через контакт металла с полупроводником. Если же внешнее поле направлено от полупроводника к металлу, то электроны вытесняются из двойного слоя в глубь полупроводника, увеличивая толщину запирающего слоя и его сопротивление. В этом направлении контакт металла с полупроводником практически не пропускает тока. Это направление называется **запирающим**. Таким образом, контакт металла с n -полупроводником обладает односторонней проводимостью и выпрямляет переменные токи.

Кроме примера, который мы рассмотрели, возможен случай, когда n -полупроводник имеет большую работу выхода, чем металл ($A_n > A_m$). При этом электроны переходят из металла в полупроводник и сопротивление контактного двойного слоя будет меньше, чем остального объема полупроводника. Контакт металла с таким полупроводником не образует запирающего слоя и не оказывает выпрямляющего действия на переменные токи.

§ 13.7. Понятие о полупроводниковых диодах

1. Рассмотрим явления, которые происходят при соприкосновении двух полупроводников. Наибольший практический интерес представляет контакт двух полупроводников с разными типами примесной проводимости. Этот контакт является основой работы полупроводниковых приборов.

Граница соприкосновения двух полупроводников, один из которых имеет электронную, а другой — дырочную проводимость, называется **электронно-дырочным переходом** (p - n -переход). Он может быть осуществлен в одном и том же кристалле полупроводника, если в нем из соответствующих примесей созданы области различной (n и p) проводимости. Обычно области различной проводимости полупроводника создаются либо обработкой однородных монокристаллов, либо при выращивании монокристаллов. Так, если при выращивании монокристалла германия в расплавленный металл вводить необходимые примеси, то получается монокристалл, в котором имеются последовательно расположенные области с различным типом проводимости. В однородном монокристалле германия p - n -переход можно создать при местной термической обработке. Если германий нагреть до 850°C и затем

¹ Это означает, что металл соединен с положительным полюсом источника тока, а полупроводник — с отрицательным.